



METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.
CNPJ: 82.983.032/0001-19
Rua Anita Garibaldi, nº 262 - Bairro: São Luiz - CEP: 88351-410
Brusque - Santa Catarina - Brasil
Fone: +55 47 3211 6000 - Fax: +55 47 3211 6020
www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br

45475.3 - VERSÃO 01 - 00001 ATÉ 99999 - ÁRABE

Data de Correção: 07/02/2012

اضافة الى هذه الآلات، نضع مجموعة كاملة من الاجهزة. راجع البائع.
هذا المنتج يستفيد من المساعدة التقنية المعتمدة و كذا ممثلي الشركة و البائعين في كل التراب الوطني.
بسبب التطور المستمر لمنتجاتنا، فإن المعلومات الموجودة هنا قد تتغير بدون سابق إشعار.

WWW.SIEMSEN.COM.BR

دليل الارشادات



موديل TA-04
الخلاط العالي الدوران

1. مقدمة

1.1 السلامة

الخلاطات ذو الدوران العالي موديل (TA-04) هي عبارة عن آلة بسيطة التشغيل و سهلة التنظيف، و لكن من اجل سلامة افضل اقرأ التعليمات الآتية قصد تفادي الحوادث.

قم بفصل الآلة من التيار الكهربائي عند الرغبة في تنظيفها او صيانتها او القيام بأي عمل آخر.

1.1.1 افضل الآلة عن التيار الكهربائي عند الرغبة في تنظيفها او صيانتها أو أي عمل آخر.

1.1.2 لا تقم أبدا باستعمال أدوات لا تدخل في مكونات الآلة قصد مساعدتها على القيام بوظائفها.

1.1.3 قبل تشغيل الآلة تأكد من أن الكأس رقم 02 (الصورة 01) مثبت في وضعيته بشكل صحيح

1.1.4 لا تقم بتوجيه الماء الجاري مباشرة الى الآلة.

1.1.5 لا تقم أبدا بتشغيل الآلة عندما تكون مبلل الثياب او القدمين.

1.1.6 دائما شغل الآلة فوق سطح نظيف و جاف لتفادي ان يقوم الهواء بإدخال مواد غريبة او الماء الى المحرك.

1.1.7 اقرأ بتمعن المادة 3.1

1.2 اهم المكونات

إن جميع مكونات هذا الجهاز قد صممت من مواد تم اختيارها بعناية لكل وظيفة ضمن معايير الاختبار والتجربة الخاصة بسايمسن.

الصورة 01



الجدول 01

الخصائص	الوحدة	TA-04
التوتر	[V]	110 و 220 (*)
التردد	[Hz]	50 / 60
القوة	[CV]	1200
الاستهلاك	[kW/H]	1,2
الارتفاع	[mm]	550
العرض	[mm]	230
العمق	[mm]	200
الوزن الصافي	[kg]	1,4
الوزن الخام	[kg]	1,3
القدرة القصوى للكأس	[L]	4
الدوران	(دورة/دقيقة)	22000

(*) الجهد سيكون وحيدا بناء على المحرك الذي يوجد بالآلة.

المحرك 220 و 110 فولت



2. التركيب و ما قبل التشغيل

2.1 التركيب

قم بتركيب الخلاط ذو الدوران العالي موديل (TA-04) فوق سطح ثابت ذي ارتفاع يصل الى 850 ملم. تم تصميم الخلاط ذي الدوران العالي قصد العمل بجهد كهربائي 110 (60 هيرتز) و 022 فولت (50 او 60 هيرتز).

عند استلام الآلة، تأكد من الجهد في اللصيقة التي تكون فوق الكابل الكهربائي. يحتوي خيط التغذية الكهربائية على مقبس ذي ثلاث رؤوس دائرية، بحيث ان احد هذه الرؤوس هو رأس الارض. و من الواجب ان تكون الرؤوس الثلاثة مشغلة قبل تشغيل الآلة.

2.2 ما قبل التشغيل

هام

عند وضع الكأس رقم 02، تأكد من انه مثبت في مكانه بشكل صحيح. فنظام الادخال يثبت الكأس على ثمان وضعيات ضامنا الاداء الجيد.

بداية لاحظ إذا كان الخلاط ثابتا في مكانه. من المنصوح به العمل فوق سطح يصل ارتفاعه الى 850 ملم عن الارض.

وقبل الاستعمال فيجب تنظيف الاجزاء التي ستتصل بالمنتوج بالماء و الصابون. و قصد القيام بعملية النظافة على الخلاط موديل (TA-04)، اقرأ المادة 3.3 المتعلقة بالنظافة في الصفحة 03.

الجدول 02

المشاكل	الاسباب	الحلول
الآلة لا تشتغل	عدم وجود التيار الكهربائي أو المقبس مفصول عن التيار مشاكل في الدورة الكهربائية الداخلية او الخارجية للآلة	راقب المقبس إذا ما كان متصلا بالتيار الكهربائي، و إذا ما كانت هناك طاقة كهربائية اطلب المساعدة التقنية المعتمدة سايمس
تسرب في الكأس	مشكل في نظام الاغلاق الخاص بالكأس	اطلب المساعدة التقنية المعتمدة سايمس
المنتج لا عملية	منتوج كبير يعيق الاتصال بالمروحة المروحة غير مشخوذة بما فيه الكفاية	قم بتقطيع المنتوج المراد طحنه الى قطع صغيرة تصل الى حوالي 3,5 سنتمتر اطلب المساعدة التقنية المعتمدة سايمس

2.3 لا تتوقع...

2.3.1 ان يقوم الخلاط بالحلول مكان ادوات المطبخ. فهو لا يقوم بطحن البطاطاس و لا يجب خلط البيض فيه او المواد التي تدخل في تغطية الحلويات و لا يطحن اللحم و لا يخلط العجائن الصلبة و لا يقوم بإخراج عظم الفواكه او الخضار.

2.3.2 معالجة المخلوطات لوقت طويل. تذكر بأن الخلاط ينجز عمله في ثوان و ليس في دقائق. لذلك لا ترك الخلاط يعمل فوق مدة تفوق دقيقة واحدة. فمن الأفضل توقيفه و ملاحظة اتساق الخليط بعد ثوان معدودة لتفادي ان يسحق بشكل غير متسق.

2.3.3 إن الزيادة في عمل المحرك بوضع أجزاء ثقيلة جدا أو كبيرة جدا، لأنه بذلك سوف تقصر مدة استعمال الخلاط. إذا توقف المحرك، قم بتوقيفه فورا، افضل السلك من التيار الكهربائي و قم بإخراج كمية من الطعام قبل بدء العملية مرة أخرى.

3. التشغيل

3.1 إجراءات التشغيل

هام

عندما تريد إزالة الكأس رقم 02 (الصورة 10)، تأكد من أن يتم إيقاف المحرك ، لأنه إذا كان المحرك يعمل، فإن الحوادث و الاضرار ستلحقان بالمنتوج.

يتم تشغيل الآلة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل/ التوقيف رقم 06 (الصورة 01) الموجود في الصندوق رقم 04 (الصورة 01).

هام

بالنسبة للآلات المجهزة بالحماية الحرارية، رمز 23501.6 (110V)، ذات الرقم التسلسلي 1872 والرمز 23464.8 (220V) ذات الرقم التسلسلي 2045 ، فإنها توقف تلقائيا المحرك إذا كانت هناك زيادة مفرطة في درجة الحرارة.

عندما يحدث هذا، قم فورا بالضغط على زر التشغيل/ التوقيف و قم بفصل القابس من المقبس، وذلك لأنه عندما يكون المحرك منخفض الحرارة، فإنه يعمل بشكل ذاتي مما قد يؤدي الى حوادث.

انتظر 15 دقيقة على الأقل لإعادة تشغيل الجهاز. إذا تم تشغيل الجهاز و لم يعمل المحرك ، قم على الفور بتوقيف الآلة انطلاقا من مفتاح التوقيف/ التشغيل و قم بإزالة القابس من المقبس، ثم اطلب المساعدة من مساعد فني معتمد.

3.2 اجراءات التغذية

تعمل الخلاطات ذات الدوران العالي بسرعة عالية (حوالي 22000 دورة في الدقيقة عندما تكون فارغة).
قصد تغذيتها قم بالآتي:

قم بتقطيع المنتوج الى قطع صغيرة تصل تقريبا إلى 3,5 سنتمتر.
هذه العملية تساعد في وقت الطحن خصوصا بالنسبة للمواد المجمدة.

في حالة الرغبة في طحن الثلج، ينصح بإضافة قليل من الماء.
انزع الغطاء رقم 01 (صورة رقم 01)
ضع المنتج في الكأس رقم 02 عندما تكون الآلة متوقفة.
أرجع الغطاء رقم 01 (الصورة 01) ثم قم بتشغيل الآلة.

ملاحظة

وقت الخلط يتوقف على كل منتج على حدة.

هام

لا تشغل الآلة و هي فارغة بسبب إمكانية وقوع أضرار غير قابلة للإصلاح في الآلة.

3.3 التنظيف

هام

لا تقم أبداً بتنظيف الآلة و هي متصلة بالتيار الكهربائي. للقيام بالتنظيف افصلها عن التيار.
قبل نزع الكأس، تأكد من التوقف الكامل للمحرك.

نصف هنا إجراءات تنظيف الآلة:

قم بتوقيف الآلة

انزع الغطاء رقم 01 (الصورة 02) و الكأس رقم 02 (الصورة 02)

نظف كل الاجزاء بالماء و الصابون باستثناء الصندوق

قصد اعادة التركيب، يرجى القيام بالعملية المذكورة اعلاه بشكل عكسي محترماً تتابع مكونات الآلة.



الصورة 02



01 - غطاء الكأس

02 - الكأس

03 - الصندوق

إن الخلاطات ذات الدوران العالي قد صممت لاحتاج الى اقل قدر من الصيانة، و مع ذلك قد يحدث بعض الخلل في عملها بسبب الإنهك الناجم عن استعمال هذه المعدات.
إذا ما كان هناك أي مشكل في الخلاطات موديل (TA-04)، تحقق في الجدول 02 أدناه، حيث توجد بعض الحلول الممكنة الموصى به. (انظر قائمة المساعدين التقنيين المعتمدين سكايمسن).
إضافة الى ذلك، فإن الشركة تضع رهن إشارتك شبكة من التقنيين المعتمدين الذين سيكونون سعداء لمساعدتك كلما اضطر الامر الى ذلك (انظر قائمة المساعدين التقنيين المعتمدين سكايمسن).

هام

عند تنظيف داخل الكأس، حذار من الشفرات التي لها حواف جد مشحودة.

3.3.1 احتياطات مع الصلب غير القابل للصدأ

ان الصلب غير القابل للصدأ قد تظهر عليه نقاط صدأ تكون نتيجة لعناصر خارجية، و خصوصا عندما لم يتم احترام اجراءات النظافة بالشكل الصحيح.

إن مقاومة الصدأ هي نتيجة لوجود الكروم في الصلب غير القابل للصدأ، الذي في حالة اتصاله بالاكسجين يتيح تكون طبقة رقيقة للحماية.

هذه الطبقة الرقيقة للحماية تتكون فوق كل سطح الصلب مانعة عمل العناصر الخارجية التي تؤدي الى الصدأ.

عندما يتم كسر الطبقة الواقية، يمكن أن تبدأ عملية التآكل التي يمكن تجنبها عن طريق التنظيف المنتظم والسليم. مباشرة بعد استخدام المعدات، ينبغي تعزيز التنظيف باستخدام الماء والصابون أو المنظفات المحايدة، باستعمال قطعة قماش ناعمة و / أو اسفنجة النابلون. بعد ذلك فقط، يستعمل الماء الجاري ، ويجب شطف والتجفيف فورا بقطعة قماش ناعمة لتجنب بقاء الرطوبة السطحية وخاصة في الشقوق.

الشطف والتجفيف مهمان جدا قصد تجنب ظهور البقع والصدأ.

هام

المحاليل الحمضية، والسوائل الملحية والمطهرات وبعض السوائل المعقمة (هيبوكلوريت، وأملاح الأمونيا الرباعية التكافؤ، مركبات اليود و حامض النتريك و غيرها) ينبغي تجنبها لأنه لا يمكنها أن تبقى طويلا في اتصال مع الفولاذ المقاوم للصدأ.

و بحكم أن الكلور عادة ما يدخل في تكوينها، فإن هذه الأحماض تهجم على الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يتسبب في ظهور بقع التآكل.

استخدام المواد الكاشطة:

إن الإسفنج أو الصوف الصلب والفولاذ الكربوني، إضافة إلى خدش السطح و التأثير سلبا على حماية الفولاذ المقاوم للصدأ تترك جزيئات تلوث الفولاذ المقاوم للصدأ. لذا، يجب عدم استعمال مثل هذه المنتجات المستخدمة للتنظيف و التعقيم. كما ان عملية الكشط بأدوات ينبغي بأدوات حادة أو ما شابه ذلك يجب تجنبها.

4.3 التفتيش الروتيني

4.3.1 تحذير

عند فحص توتر السلاسل الجارية، لا تضع أصابعك بين تحذير والعتاد.

4.3.2 احتياطات

راقب المحرك و الاجزاء المنزلقة والدوارة في الآلة عندما تسمع أصواتا غير عادية.
تحقق من جهد السلاسل الجارية و قم باستبدالها في حالة إذا ما لاحظت إنهاكا ما في السلاسل او العتاد.
عند فحص جهد السلاسل، لا تضع أصابعك بين السلاسل و البكرة و لا بين السلاسل و العتاد.
تحقق من الحماية وأجهزة السلامة حتى تظل تعمل بشكل صحيح.

4.4 التشغيل

4.4.1 تنبيهات

لا تعمل بالشعر الطويل الذي قد يلمس أي جزء من الآلة مما قد يتسبب في حوادث خطيرة. قم بربطه الى فوق او الى الوراء او غطه بمنديل.
يمكن فقط للمستخدمين المؤهلين والمدربين العمل في الآلة. لا تقم أبدا بتشغيل الآلة بدون الأجهزة الخاصة بالسلامة.

4.5 بعد الانتهاء من العمل

4.5.1 احتياطات

قم دائما بتنظيف الآلة، لذلك افصلها نهائيا عن المقبس الكهربائي.
لا تقم أبدا بالتنظيف قبل التوقف الكامل للجهاز. قم بإرجاع كل مكونات الآلة إلى مكانها قبل تشغيله مرة أخرى.
عند فحص جهد السلاسل الجارية، لا تضع أصابعك بين السلاسل ولا بين السلاسل والعتاد.

4.6 عملية الصيانة

4.6.1 مخاطر

عندما، بلاغتشمة لآلا نوكد فين أي عملية من عمليات الصيانة تصيح خطيرة. قم بالفصل النهائي عن امدادات الطاقة أثناء عملية الصيانة.

هام

قم دائما بفصل المقبس من التيار الكهربائي في أي حالة طوارئ.

4.7 تنبيهات

الصيانة الكهربائية و / أو الميكانيكية يجب ان يقوم بها أشخاص مؤهلون لأداء مثل هذا العمل.
الشخص المسؤول عن الصيانة يجب عليه أن يتأكد من أن الآلة يعمل تحت الظروف العامة للسلامة.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، قم فوراً بإيقاف مفتاح التشغيل / التوقيف .

استخدم زيوت التشحيم والشحوم الموصى بها أو المشابهة لها.

تجنب الصدمات الميكانيكية ، لأنها قد تتسبب في الخلل أو التشغيل غير الصحيح.

تجنب الماء والتراب أو الغبار في المكونات الميكانيكية والكهربائي للآلة.

تجنب الماء والتراب أو الغبار في مكونات الآلة الميكانيكية والكهربائية.

لا تقم بتعديل الملامح الأصلية للجهاز.

لا تقم بتوسيع أو قطع أو نزع لصيقة السلامة و التعريف. في حالة إذا كانت اللصيقة غير مقروءة أو

منزوعة، فاطلب لصيقة اخرى من المساعد التقني القريب منك.

هام

اقرأ بعناية الإرشادات الموجودة في هذا الدليل قبل بدء تشغيل الآلة. تأكد من أنك فهمت كافة المعلومات بشكل صحيح. وفي حالة الشك ، راجع المشرف على الاتصال بك و / أو البائع.

أهم المواد التي تسبب تآكل الفولاذ المقاوم للصدأ:

الغبار والشحوم، والمحلولات الحمضية مثل الخل وعصير الفاكهة وغيرها من الأحماض، والمحلولات المالحة والدم، والمنظفات الصناعية) باستثناء المحايدة(جزيئات الصلب المشتركة ، و بقايا الإسفنجيات او صوف الصلب العادي، وأنواع أخرى من المواد الكاشطة.

4. مفاهيم عامة للسلامة

هام

إذا كان أي بند من المفاهيم العامة للأمن ، لا ينطبق على المنتج الذي بحوزتك، فالرجاء تجاهله.

لقد تمت بلورة مفاهيم السلامة لتوجيه وإرشاد مستخدمي الأجهزة بشكل صحيح، وأولئك الذين سيكونون مسؤولين عن صيانتها.

وينبغي ألا يتم تسليم الآلة للمستخدم إلا في حالة جيدة ، وينبغي توجيه المستخدم حول سلامة الآلة من طرف البائع. يجب على المستخدم استخدام الآلة فقط بعد المعرفة التامة بالاحتياطات الذي عليه أن يتخذها عن طريق القراءة المتأنية لهذا الدليل.

4.1 ممارسات أساسية للتشغيل

4.1.1 المخاطر

بعض أجزاء التشغيل الكهربائي بها نقط ذات فولت عالي. عندما يتم لمسها، فإنها قد تؤدي إلى صدمة كهربائية

خطيرة أو حتى مميتة.

لا تقم أبداً بلمس أي تحك يدوي (زر، وأزرار ومفاتيح مينا) بالأيدي أو الأحذية أو الملابس المبللة، إن تجاهل هذه التوصية قد يتسبب أيضاً في صدمة كهربائية أو حتى مميتة.

4.1.2 تحذيرات

يجب أن يكون مكان الإيقاف / التشغيل أو زر المستعجلات معروفاً ، بحيث يمكن تشغيله في أي وقت دون الحاجة إلى البحث عنه.

قبل أي عملية صيانة افصل الآلة عن التيار الكهربائي.

قم بتوفير مساحة كافية للعمل لتجنباً للسقوط للخطر للآلة.

إن الماء أو الزيت قد يجعلات الارضية زلقة وخطرة. لتجنب وقوع الحوادث ، يجب أن تكون الأرضية جافة ونظيفة.

لا تلمس أبداً أو تقوم بتشغيل التحك يدوي (زر، مفاتيح ، مفاتيح كهربائية ، العتلات ، الخ.) عن طريق الصدفة.

إذا كان العمل الذي ينبغي القيام به سينجز من قبل شخصين أو أكثر

ينبغي إعطاء إشارات التنسيق في كل خطوة من العملية. لا ينبغي أن تبدأ الخطوة التالية ما لم تعط إشارة و يتم الرد عليها.

4.2.1 المخاطر

إن الكابل أو السلك الكهربائي الذي تضرر عازله ، قد يتسبب في تسرب التيار الكهربائي و يؤدي إلى

الصدمة الكهربائية. قبل الاستخدام، راقب شروط الاختيار.

4.2.2 تنبيهات

تأكد من أن التعليمات في هذا الدليل قد فهمت تماماً، بحيث أن كل وظيفة أو عمل أو أي إجراء من إجراءات الصيانة هو واضح جداً.

إن تشغيل أي أمر من الاوامر اليدوية (الزر ، الأزرار ، مفاتيح الكهرباء والعتلات ، الخ) يجب أن يتم كلما كان لديك اليقين بأن هذا هو الصحيح.

4.2.3 احتياطات

إن كابل الطاقة هو المسؤول عن تغذية الآلة بالطاقة الكهربائية. يجب أن يكون قادراً على تحمل الطاقة الكهربائية المستهلكة.

إن الكابلات الكهربائية التي ظلت في الارض، يجب أن تكون محمية لمنع التماس الكهربائي.

يجب ملء خزانات الزيت إلى المستويات المشار إليها، راقب و أضف الزيت إذا لزم الأمر.