



METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.

METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.
Rua Anita Garibaldi, nº 262 - Bairro: São Luiz - CEP: 88351-410
Brusque - Santa Catarina - Brasil
Fone: +55 47 3211 6000 - Fax: +55 47 3211 6020
www.siemens.com.br - comercial@siemens.com.br

اضافة الى هذه الآلات، نصنع مجموعة كاملة من الاجهزة. راجع البانور.
هذا المنتوج يستفيد من المساعدة التقنية المعتمدة و كذا ممثلي الشركه و البائعين في كل التراب الوطني.
بسبب التطور المستمر لمنتوجاتنا، فإن المعلومات الموجودة هنا قد تتغير بدون سابق إشعار.

WWW.SIEMSEN.COM.BR


دليل الارشادات



موديل LAR-06MB
الخلاط الصناعي ذو الأداء العالي

الفهرس

30	مقدمة1
30	الأمان.....	1.1
30	أهم المكونات	2.1
40	الخصائص التقنية.....	3.1
40	التركيب و ما قبل التشغيل.....	.2
40	التركيب.....	1.2
40	ما قبل التشغيل	2.2
50	العملية3
50	التشغيل	1.3
50	إجراءات التفريغ.....	2.3
50	النظافة.....	3.3
70	مفاهيم عامة حول الامان.....	.4
70	تطبيقات أولية للتشغيل.....	1.4
80	احتياطات و ملاحظات قبل تشغيل الآلة.....	2.4
90	مراقبة روتينية.....	3.4
90	التشغيل.....	4.4
90	بعد إنهاء العمل.....	5.4
90	عمليات الصيانة.....	6.4
90	تبيهات.....	7.4
01	التحليل و حل المشاكل.....	.5
01	مشاكل، اسباب و حلول	1.5
11	النظام الكهربائي.....	2.5



المفتاح المحدد للجهد

1.5 مشاكل، اسباب و حلول

إن الخلطات الصناعية ذات الاداء العالي قد صممت لتحتاج الى اقل قدر من الصيانة، و مع ذلك قد يحدث بعض الخلل في عملها بسبب الإنهاك الناجم عن استعمال هذه المعدات.

إذا ما كان هناك أي مشكل في الخلطات، تحقق في الجدول 02 أدناه ، حيث توجد بعض الحلول الممكنة الموصى به.

اضافة الى ذلك فقد وضعت الشركة تحت تصرفك شبكة كبيرة من المساعدين التقنيين المعتمدين الذين سكونون سعداء لتقديم اي خدمة تحتاجها . انظر قائمة الفنيين المعتمدين سكامبسن.

لحدول 02

الحلول	الاسباب	المشاكل
رأيتلا بـ لاصوم سيفقا نـ مـ دـ كـ اـ دـ الكـ هـ بـ اـيـ وـ غـ زـاـ كانـ هـنـاـكـ تـيـارـ كـهـرـبـاـيـ وـ اـصـلـ استـدـعـ المسـاـعـدـةـ التـقـنـيـةـ	عدـمـ وجـودـ الطـاقـةـ الكـهـرـبـاـيـةـ مشـكـلـ فـيـ الدـارـةـ الكـهـرـبـاـيـةـ	الـآـلـةـ لاـ تـشـتـغلـ
استـدـعـ المسـاـعـدـةـ التـقـنـيـةـ	مشـكـلـ فـيـ نـظـامـ الـاغـلاقـ	تسـرـبـاتـ فـيـ الـكـأـسـ
استـدـعـ المسـاـعـدـةـ التـقـنـيـةـ	مسـاعـدـ انـطـلـاقـ الـمـحـرـكـ معـيـبـ	الـآـلـةـ تـشـتـغلـ وـ لـكـنـ الـمـحـرـكـ يـدـورـ بـيـطـءـ
استـدـعـ المسـاـعـدـةـ التـقـنـيـةـ	مشـكـلـ فـيـ نـقـلـ الـمـنـتـوـجـ	كـابـلـ كـهـرـبـاـيـ مـتـضـرـرـ

هام

هذه المعدات لا يجب استخدامها من قبل أشخاص ممن فيهم الأطفال ذوو قدرة جسدية أو عقلية محدودة، أو ذوو خبرة أو معرفة قليلتين، إلا إذا كانوا تحت إشراف أو تلقو التعليمات بشأن استخدام هذه الآلة من قبل شخص مسؤول عن سلامتها.

هام

إذا لم يكن كابيل التغذية في حالة جيدة للاستعمال، يجب استبداله من طرف المصنع او مساعدك التقني المعتمد او شخص مؤهل و ذلك قصد تفادي الحوادث.

أهم المكونات 2.1

إن جميع مكونات هذا الجهاز قد صممت من مواد تم اختيارها بعناية لكل وظيفة ضمن معايير الاختبار والتجربة الخاصة بسامسون.



- | |
|---|
| 01 غطاء الكأس
02 الكأس
03 شفة الكأس
04 شفة داعم المحرك
05 الصندوق
06 القاعدة
07 المفتاح المحدد للفولت 110 / 220
08 مفتاح التشغيل / التوقيف
09 ما فوق الغطاء |
|---|

الجدول 01

الخصائص	الوحدة	التفاصيل التقنية
الجهد	[V]	110 / 220
التردد	[Hz]	50 ~ 60 (*)
القوة	[CV]	0.5
الاستهلاك	[kW/H]	0.38
الارتفاع	[mm]	680
العرض	[mm]	290
العمق	[mm]	260
الوزن الصافي	[kg]	9.5
الوزن الخام	[kg]	10.6
الدوران	[rpm]	3500

(*) التردد سيكون وحيدا وفقاً للمحرك الموجود بالآلة.

التركيب و ما قبل التشغيل

2

التركيب

قم بوضع الخلاط فوق سطح ثابت يكون ذا ارتفاع يصل، تقريرا، الى 850 ملم عن الارضية. تم تصميم الخلاطات القلابة ذات الاداء العالي قصد العمل بجهد كهربائي 220 و 110 فولت. عند استلام الآلة، تأكد من الجهد الذي تعمل الآلة به. لذا انظر الى الجزء السفلي من الآلة حيث يوجد المفتاح المحدد للجهد. قم بتغيير الجهد إذا تطلب الامر ذلك. يحتوي خيط التغذية الكهربائية على مقبس ذي ثلاث رؤوس دائيرية، بحيث ان احد هذه الرؤوس هو رأس الأرض. و من الواجب ان تكون الرؤوس الثلاثة مشغلة قبل تشغيل الآلة.

ما قبل التشغيل

2.2

هام

عند وضع الكأس رقم 02 (وروكولا 01)، تأكد من بأن الكأس موضوع في مكانه بشكل صحيح. نظام الادخال يثبت الكأس في اي وضعية ضامنا له العمل الجيد.

بداية قم بمراقبة إذا ما كان الخلاط ثابتا في وضعيته. من الموصى به العمل بالآلة فوق سطح مستو يصل ارتفاعه، تقريرا، الى 850 ملم عن الارضية.

قبل استعمال الخلاط، يجب تنظيف الأجزاء التي تكون في اتصال مباشر مع المنتوج المعالج بالماء و الصابون. قصد تنظيف الخلاط، يُرجى قراءة فصل التنظيف بالصفحة 04.

3.1 الخصائص التقنية

3.4 التفتيش الروتيني

1.3.4 تحذير

عند فحص توفر السلاسل الجارية، لا تضع أصابعك بين سلاسلها والعتاد.

2.3.4 احتياطات

راقب المحرك و الاجزاء المنزلقة والدوارة في الآلة عندما تسمع أصواتا غير عادية.

تحقق من جهد السلاسل الجارية و قم باستبدالها في حالة إذا ما لاحظت إنهاكا ما في السلاسل او العتاد.

عند فحص جهد السلاسل، لا تضع أصابعك بين السلاسل و البكرة و لا بين السلاسل و لا بين والعتاد.

تحقق من الحماية وأجهزة السلامة حتى تظل تعمل بشكل صحيح.

4.4 التشغيل

1.4.4 تنبهات

لا تعمل بالشعر الطويل الذي قد يلمس أي جزء من الآلة مما قد يتسبب في حوادث خطيرة. قم بربطه الى فوق او الى الوراء او غطه بمنديل.

يمكن فقط للمستخدمين المؤهلين والمدربين العمل في الآلة. لا تقوم أبداً ليغشتب الآلة بدون الأجهزة الخاصة بالسلامة.

5.4 بعد الانتهاء من العمل

1.5.4 احتياطات

قم دائماً بتنظيف الآلة، لذلك افصلها نهائياً عن المقبس الكهربائي.

لا تقوم أبداً بالتنظيف قبل التوقف الكامل للجهاز. قم بإرجاع كل مكونات الآلة إلى مكانها قبل تشغيله مرة أخرى.

عند فحص جهد السلاسل الجارية، لا تضع أصابعك بين السلاسل ولا بين السلاسل والعتاد.

6.4 عملية الصيانة

1.6.4 مخاطر

لاختشم للآنا نوكيدامدنع فإن أي عملية من عمليات الصيانة تصبح خطيرة. قم بالفصل النهائي عن امدادات الطاقة أثناء عملية الصيانة.

هام

قم دائماً بفصل المقبس من التيار الكهربائي في أي حالة طوارئ.

7.4 تنبهات

الصيانة الكهربائية و / أو الميكانيكية يجب ان يقوم بها أشخاص مؤهلون لأداء مثل هذا العمل. الشخص المسؤول عن الصيانة يجب عليه أن يتأكد من أن الآلة يعمل تحت الظروف العامة للسلامة.

إن الماء أو الزيت قد تلاعجية الأرضية زالقة وخطرة. لتجنب وقوع الحوادث ، يجب أن تكون الأرضية جافة ونظيفة.

لا تلمس أبداً أو تقوم بتشغيل التحكم اليدوي (زر ، مفاتيح ، مفاتيح كهربائية ، العتلات ، الخ.) عن طريق الصدفة.

إذا كان العمل الذي ينبغي القيام به سينجز من قبل شخصين أو أكثر ينبغي إعطاء إشارات التنسيق في كل خطوة من العملية. لا ينبغي أن تبدأ الخطوة التالية ما لم تتعط اشارة و يتم الرد عليها.

3.1.4 تبيهات

في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، قم فوراً بإيقاف مفتاح التشغيل / التوقف. استخدم زيوج التشحيم والشحوم الموصى بها او المشابهة لها.

تجنب الصدمات الميكانيكية ، لأنها قد تتسبب في الخلل أو التشغيل غير الصحيح. تجنب الماء والتربة أو الغبار في مكونات الآلة الميكانيكية والكهربائية.

تجنب الماء والتربة أو الغبار في مكونات الآلة الميكانيكية والكهربائية. لا تقوم بتعديل الملامح الأصلية للجهاز. لا تقوم بتوصيغ او قطع او نزع لصيقة السلامة و التعريف. في حالة إذا كانت اللصيقة غير مقروءة او متزوعة، فاطلب لصيقة اخرى من المساعد التقني القريب منك.

2.4 تبيهات وملحوظات قبل تشغيل الآلة.

هام

اقرء بعناية الإرشادات الموجودة في هذا الدليل قبل بدء تشغيل الآلة. تأكد من أنك فهمت كافة المعلومات بشكل صحيح. و في حالة الشك ، راجع المشرف على الاتصال بك و / أو البائع.

1.2.4 المخاطر

إن الكابل أو السلك الكهربائي الذي تضرر عازله ، قد يتسبب في تسرب التيار الكهربائي و يؤدي إلى الصدمات الكهربائية. قبل الاستخدام، راقب شروط الاختيار.

2.2.4 تبيهات

تأكد من أن التعليمات في هذا الدليل قد فهمت تماما، بحيث أن كل وظيفة أو عمل أو أي إجراء من إجراءات الصيانة هو واضح جدا.

إن تشغيل أي أمر من الأوامر اليدوية (الزر ، الأزرار ، مفاتيح الكهرباء والعتلات ، الخ) يجب أن يتم كلما كان لديك اليقين بأن هذا هو الصحيح.

3.2.4 احتياطات

إن كابل الطاقة هو المسؤول عن تغذية الآلة بالطاقة الكهربائية. يجب أن يكون قادرًا على تحمل الطاقة الكهربائية المستهلكة.

إن الكابلات الكهربائية التي ظلت في الأرض، يجب أن تكون محمية لمنع التلامس الكهربائي. يجب ملء خزانات الزيت إلى المستويات الم المشار إليها، راقب و أضف الزيت إذا لزم الأمر.

هام

عندما تريد نزع او وضع الكأس رقم 02 ، صورة 01 ، تأكد من التوقف التام للمحرك متفاديا بذلك الانهاك المبكر للبكرات.

تشغيل الآلة يتم بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل/ التوقف رقم 80 الموجود بالصندوق رقم 50 (الصورة 10)

إجراءات التغذية

لمعدة الخلط الصناعي ذو الاداء العالي بسرعة عالية تصل الى 3500 دورة في الدقيقة.

قصد تغذيتها قم بالآتي:

- 1 انزع الغطاء رقم 01 (صورة رقم 01)

- 2 ضع المنتوج في الكأس رقم 02 و الآلة متوقفة.

- 3 ارجع الغطاء رقم 01 (الصورة 01) ثم قم بتشغيل الآلة.

هام

وقت الخلط يتوقف على كل منتوج على حدة. ليس منصوباً به خلط منتجات صلبة بدون مساعدة سائل، لأن من شأن ذلك ان يحدث سخونة عالية مما قد يضر بنظام غلق الكأس.

هام

لا تشغيل الآلة و هي فارغة بسبب إمكانية وقوع اضرار غير قابلة للإصلاح في الآلة.

هام

لا تقم أبداً بتنظيف الآلة عندما تكون مشغلة، قم بفصل المقبس عن التيار الكهربائي. قبل نزع الكأس، تأكد من التوقف الكامل للمحرك. عند تنظيف داخل الكأس احذر الشفرات.

إن الموديلات الجديدة للخلاطات سكاييسن صممت قصد تسهيل عملية تنظيف الآلة. و للقيام بعملية التنظيف، نظف الأجزاء المتحركة من الآلة بالماء و الصابون المحادي و مرر المنديل المبلل على باقي الآلة.



لهنيوكلا نا همكحب و فإن هذه الأحماض تهجم على الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يتسبب في ظهور بقع التآكل.

استخدام المواد الكاشطة:
إن الإسفنج أو الصوف الصلب والفولاذ الكربوني، إضافة إلى خدش السطح والتآثير سلباً على حماية الفولاذ المقاوم للصدأ ترك جزيئات تلوث الفولاذ المقاوم للصدأ. لذا، يجب عدم استعمال مثل هذه المنتجات المستخدمة للتنظيف والتعقيم. كما أن عملية الكشكش بأدوات ينبغي بأدوات حادة أو ما شابه ذلك يجب تجنبها.

أهم المواد التي تسبب تآكل الفولاذ المقاوم للصدأ:

الغبار والشحوم، وال محلولات الحمضية مثل الخل وعصير الفاكهة وغيرها من الأحماض، والمحلولات الملاحة والمدم، والمنظفات الصناعية (باستثناء المحايدة) جزيئات الصلب المشتركة، وبقايا الإسفنجات أو صوف الصلب العادي، وأنواع أخرى من المواد الكاشطة.

4. مفاهيم عامة للسلامة

هام

إذakan أي بند من المفاهيم العامة للأمن، لا ينطوي على المنتوج الذي بحوزتك، فالرجاء تجاهله.

لقد قمت بلورة مفاهيم السلامة للتوجيه وإرشاد مستخدمي الأجهزة بشكل صحيح، وأولئك الذين سيكونون مسؤؤلين عن صيانتها.
وينبغي ألا يتم تسليم الآلة للمستخدم إلا في حالة جيدة، وينبغي توجيه المستخدم حول سلامة الآلة من طرف البائع. يجب على المستخدم الآلة فقط بعد المعرفة التامة بالاحتياطات الذي عليه أن يتبعها عن طريق القراءة الملتأنية لهذا الدليل.

1.4 ممارسات أساسية للتشغيل 1.4.1 المخاطر

بعض أجزاء التشغيل الكهربائي بها نقط ذات فولت عالي. عندما يتم لمسها، فإنها قد تؤدي إلى صدمة كهربائية أو حتى مميتة.

لا تقم أبداً بلمس أي تحكم يدوياً (زر، وأزرار ومفاتيح كهربائية) بالأيدي أو الأحذية أو الملابس المبللة، إن تجاهل هذه التوصية قد يتسبب أيضاً في صدمة كهربائية أو حتى مميتة.

2.1.4 تحذيرات

يجب أن يكون مكان الإيقاف / التشغيل أو زر المستعجلات معروفاً، بحيث يمكن تشغيله في أي وقت دون الحاجة إلى البحث عنه.

قبل أي عملية صيانة افصل الآلة عن التيار الكهربائي.
قم بتوفير مساحة كافية للعمل تجنبًا للسقوط الخطير للآلة.

- هنا نصف الإجراءات اللازم اتباعها قصد نزع الأجزاء المتحركة في الآلة:
 - 1.3.3 قم أولاً بتوفيق الآلة
 - 2.3.3 انزع الغطاء رقم 01 و الكأس رقم (02 الصورة 01)
 - 3.3.3 نظف كل الأجزاء بملاء و الصابون
 - 4.3.3 قصد وضع الأجزاء في مكانها قم بالعملية الموصوفة أدناه بشكل عكسي.

هام

عند غسل الكأس انتبه للحواف القاطعة التي توجد بالكأس.

1.3.3 احتياطات مع الصلب غير القابل للصدأ

ان الصلب غير القابل للصدأ قد تظهر عليه نقاط صدأ تكون نتيجة لعناصر خارجية، وخصوصاً عندما لم يتم احترام اجراءات النظافة بالشكل الصحيح.

إن مقاومة الصدأ هي نتيجة لوجود الكروم في الصلب غير القابل للصدأ، الذي في حالة اتصاله بالاوكسجين يتبع تكون طبقة رقيقة للحماية.

هذه الطبقة الرقيقة للحماية تتكون فوق كل سطح الصلب مانعة عمل العناصر الخارجية التي تؤدي إلى الصدأ.

عندما يتم كسر الطبقة الواقية، يمكن أن تبدأ عملية التآكل التي يمكن تجنبها عن طريق التنظيف المنتظم والسليم. مباشرةً بعد استخدام المعدات، ينبغي تعزيز التنظيف باستخدام الماء والصابون أو المنظفات المحايدة. باستعمال قطعة قماش ناعمة و / أو اسفنجة النايلون. بعد ذلك فقط، يستعمل الماء الجاري، ويجب شطف والتجفيف فوراً بقطعة قماش ناعمة لتجنببقاء الرطوبة السطحية وخاصة في الشقوق.

الشطف والتجفيف مهمان جداً قصد تجنب ظهور البقع والصدأ.

هام

المحاليل الحمضية، والسوائل الملحية والمطهرات وبعض السوائل المعقمة (هيبيوكلوريت، وأملاح الأمونيا الرياعية التكافؤ، مركبات اليود و حامض التترريك و غيرها) ينبغي تجنبها لأنها لا يمكنها أن تبقى طويلاً في اتصال مع الفولاذ المقاوم للصدأ.